



POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY

Członek Międzynarodowej Federacji FIFA, FIM, AIT, FICC, UEM
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
**BIURO CERTYFIKOWANYCH RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ,
RUCHU DROGOWEGO, MASZYN I URZĄDZEŃ**
15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 52; tel. 85-651-24-96 ; fax 85-651-31-50
e-mail: rzeczoznawcy@pzm.bialystok.pl

Numer wyceny **1388**
Data wyceny **2017-12-13**
Wycena na dzień **13.12.2017**
Numer licencji / użytkownik **14072 / Białystok Rzeczoznawcy**

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko **POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA**
Adres **15-351 BIAŁYSTOK
WIEJSKA 45A**
Telefon prywatny / służbowy / komórkowy **/ /**
e-mail

DANE POJAZDU - kod EC 0049663

Numer rejestracyjny / numer VIN **BI22827 / VSSZZZ7MZ2V507038**
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach **2001-10-18 / 194**
Rok produkcji **2001**
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia **281 180 / Odczytany**
Lakier **----**
Liczba właścicieli **Nie podano**
Stan pojazdu **Poniżej przeciętnego**
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe **NIE**

Marka **SEAT**
Model **Alhambra 00-10**
Typ **Alhambra 1.8T Stella**
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc **Van / 5 / 7**
Okres dostępności **2001-06-01 - 2004-07-31**
Pojemność silnika (ccm) **1781**
Moc kW / KM **110 / 150**
Paliwo / katalizator **Benzyna / Katalizator (3drozny)**
Układ / liczba cylindrów **R / 4**
Skrzynia / liczba biegów **M / 6**

WYCENA POJAZDU

Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2017.12)	PLN	6 500
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-5 200
Korekta na stan opon	PLN	-200

Wartość pojazdu (brutto) **PLN 1 100**

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OZDG Spółka z o.o.
BIURO RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 52
tel./fax 65-12-496



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4/5 zagłówki
- Airbag kierowcy i pasażera
- Immobilizer
- Mech. regulacja położenia kierownicy
- Radio-Magnetofon
- Siedz. kier. z mech. regulacją wysokości
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny
- ABS
- El. podnoszenie szyb, przód
- Klimatyzacja
- Obrotomierz
- Relingi dachowe
- Szyby barwione
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Sprzedaż**

• konieczność naprawy blacharsko-lakierniczej (-50%)	PLN	-3 250
• konieczność naprawy płyty podłogowej (-30%)	PLN	-1 950

SUMA	PLN	-5 200
-------------	------------	---------------

OPONY**Sprzedaż****Oś 1, Opona 1 (lewa), SEMPERITE, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN -50****Oś 1, Opona 2 (prawa), SEMPERITE, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN -50****Oś 2, Opona 1 (lewa), SEMPERITE, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN -50****Oś 2, Opona 2 (prawa), SEMPERITE, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	2
Zużycie [%]:	100
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN -50****SUMA****PLN -200**

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
OZDG Spółka z o.o.
BIURO RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
15-703 Białystok, Al. Jana Pawła II 52
tel./fax 65-12-496